



DIMENSIONS STANDARD
PLATEAU DOMOSTYL

| L | P |
|-------|-------|
| 900 | 900 |
| 1 000 | 1 250 |
| 1 250 | 1 250 |
| 1 400 | 1 000 |
| 1 250 | 1 000 |
| 1 400 | 1 100 |
| 1 300 | 1 030 |
| 1 460 | 1 170 |

Calcul des dimensions de cabine en fonction des dimensions de gaine

| Accès latéral A C | | Accès frontal B | | Accès faces opposées A et C | | Accès Faces en équerre B et C A et B | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | |
| L Plateau = L Gaine - 240 | P Plateau = P Gaine - 370 | L Plateau = L Gaine - 120 | P Plateau = P Gaine - 490 | L Plateau = L Gaine - 360 | P Plateau = P Gaine - 370 | L Plateau = L Gaine - 240 | P Plateau = P Gaine - 490 |
| L Cabine = L Gaine - 270 | P Cabine = P Gaine - 400 | L Cabine = L Gaine - 180 | P Cabine = P Gaine - 490 | L Cabine = L Gaine - 360 | P Cabine = P Gaine - 400 | L Cabine = L Gaine - 270 | P Cabine = P Gaine - 490 |

Calcul des dimensions de gaine en fonction des dimensions de cabine

| Accès latéral A C | | Accès frontal B | | Accès faces opposées A et C | | Accès Faces en équerre B et C A et B | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | |
| L Gaine = L Plateau + 240 | P Gaine = P Plateau + 370 | L Gaine = L Plateau + 120 | P Gaine = P Plateau + 490 | L Gaine = L Plateau + 360 | P Gaine = P Cabine + 370 | L Gaine = L Plateau + 240 | P Gaine = P Plateau + 490 |
| L Gaine = L Cabine + 270 | P Gaine = P Cabine + 400 | L Gaine = L Cabine + 180 | P Gaine = P Cabine + 490 | L Gaine = L Cabine + 360 | P Gaine = P Cabine + 400 | L Gaine = L Cabine + 270 | P Gaine = P Cabine + 490 |

Calcul du passage libre des portes coulissantes

| | | | | |
|--|--|--|------------------|--|
| Porte passage libre maxi = Arrondi inf. (P Gaine - 180) / 1,5 700, 750, 800, 900 | Porte passage libre maxi = Arrondi inf. (L Gaine - 180) / 1,5 700, 750, 800, 900 | Porte passage libre maxi = Arrondi inf. (P Gaine - 180) / 1,5 700, 750, 800, 900 | Face B Face C | Porte passage libre maxi = Arrondi inf. (P Gaine - 180) / 1,5 700, 750, 800, 900 |
| | | | | Porte passage libre maxi = Arrondi inf. (L Gaine - 180) / 1,5 700, 750, 800, 900 |

Les informations ci dessus sont sujettes à modification en fonction de l'évolution technologique des appareils et de la normalisation. Elles ne peuvent pas être utilisées dans des plans d'exécution sans notre validation.